MATERIALES II: 2022-1-23023-B1-Presencial				
Comenz	ado el jueves, 23 de junio de 2022, 08:06			
E	Estado Finalizado			
Finaliza	ado en jueves, 23 de junio de 2022, 09:11			
Tiempo emp	pleado 1 hora 4 minutos			
Calific	cación 22,00 de 25,00 (88%)			
Pregunta 1 Incorrecta	En los aceros hipereutectoides la cementita aparece en:			
Se puntúa 0,00	Seleccione una:			
sobre 1,00	 a. Bordes de grano de la ferrita. 			
	b. En los bordes de grano y en la perlita.			
	C. Disuelta en la ferrita.			
	d. Bordes de grano de la perlita.			
	Your answer is incorrect. La respuesta correcta es: En los bordes de grano y en la perlita.			
Pregunta 2 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00	En la transformación isotérmica de un acero eutectoide entre 723-550 C se obtiene una estructura: Seleccione una: a. Ferrita. b. Cementita. c. Boinita. d. Perlita.			
	Your answer is correct. La respuesta correcta es: Perlita.			
Pregunta 3 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00	El normalizado consiste en enfriar: Seleccione una: a. Bruscamente en aceite. b. Bruscamente en agua. c. Al aire ambiente. d. Lentamente en el interior del horno.			
	Your answer is correct.			

La respuesta correcta es: Al aire ambiente.

Pregunta 4 Correcta	Que ocurre cuando los esfuerzos residuales internos no son removidos por medio de un tratamiento térmico?
Se puntúa 1,00 sobre 1,00	Seleccione una:
30010 1,00	 a. Hay distorsión de la red cristalina.
	b. La estructura es gruesa.
	c. Hay recristalización.
	d. El tamaño de grano esta reducido.
	Your answer is correct.
	La respuesta correcta es: Hay distorsión de la red cristalina.
Pregunta 5	La microestructura de la perlita varía con:
Incorrecta	Seleccione una:
Se puntúa 0,00 sobre 1,00	 a. La velocidad de enfriamiento.
	b. El contenido en carbono del acero.
	 c. La temperatura de austenización.
	d. La composición de la ferrita.
	Your answer is incorrect.
	La respuesta correcta es: La velocidad de enfriamiento.
Pregunta 6 Correcta	Cuáles de los siguientes procesos no requiere la difusión?
Se puntúa 1,00	Seleccione una:
sobre 1,00	a. Revenido.
	o b. Envejecimiento.
	c. Transformación martensítica.
	d. Recocido de homogeneización.
	Your answer is correct.
	La respuesta correcta es: Transformación martensítica.

Pregunta 7 Correcta	Los diagramas CCT se utilizan para:
Se puntúa 1,00	Seleccione una:
sobre 1,00	a. Combinación de todas las aleaciones y aceros con varias composiciones.
	 b. Una familia de varios aceros.
	c. Sistema de aleaciones de varias composiciones.
	d. Un acero de composición específica.
	Your answer is correct.
	La respuesta correcta es: Un acero de composición específica.
Pregunta 8 Correcta	En el proceso de nucleación durante la transformación en estado sólido no es un sitio típico para nucleación:
Se puntúa 1,00 sobre 1,00	Seleccione una:
300/0 1,00	a. La pared del contenedor.
	○ b. Las dislocaciones.
	○ c. La falla de apilamiento.
	d. El borde de grano.
	Your answer is correct.
	La respuesta correcta es: La pared del contenedor.
Pregunta 9	¿Qué contenido aproximado en perlita presentará un acero al carbono con 0,6% de C?:
Incorrecta Se puntúa 0,00	Seleccione una:
sobre 1,00	○ a. 25%.
	b. 50%.
	o. 75%.
	od. 37%.
	Your answer is incorrect.
	La respuesta correcta es: 75%.

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La austenización de las muestras para los diagramas TTT se hace:

Seleccione una:

- a. Por debajo del punto de fusión.
- b. A temperatura por encima del punto de ebullición.
- c. A temperatura por encima de la temperatura eutectoide.
- d. A temperatura ambiente.


Your answer is correct.

La respuesta correcta es: A temperatura por encima de la temperatura eutectoide.

Pregunta **11**Correcta

Se puntúa 5,00 sobre 5,00

Se tienen 5.0 kg de austenita de composición 1.15% en peso de C y se enfría por debajo de 727 °C. Se pregunta: Cuantos kilogramos de ferrita, perlita y fase proeutectoide hay al final del enfriamiento?



Seleccione una:

- a. Ferrita: 2.50 kg, perlita: 3.20 kg, cementita proeutectoide: 1.55 kg.
- b. Ferrita: 3.80 kg, perlita: 1.80 kg, cementita proeutectoide: 4.20 kg.
- c. Ferrita: 1.15 kg, perlita: 3.50 kg, cementita proeutectoide: 3.25 kg.
- od. Ferrita: 4.15 kg, perlita: 4.65kg, cementita proeutectoide: 0.35 kg.


Your answer is correct.

La respuesta correcta es: Ferrita: 4.15 kg, perlita: 4.65kg, cementita proeutectoide: 0.35 kg.

Pregunta **12**Correcta

Se puntúa 5,00 sobre 5,00

La microestructura de una aleación Fe-C consiste en ferrita proeutectoide y perlita; las fracciones de masa de estos dos micro constituyentes son: 0.286 y 0.714 respectivamente. Determine la concentración de carbono en esta aleación.



Seleccione una:

- a. 0.55 % wt C
- b. 0.20 %wt C
- c. 0.15 %wt C
- d. 0.35 % wt C

Your answer is correct.


La respuesta correcta es: 0.55 % wt C

Pregunta 13

Correcta

Se puntúa 5,00 sobre 5,00 Utilizando el diagrama de transformación isotérmica de un acero eutectoide especificar la naturaleza de la microestructura final en términos de microconstituyentes presentes y porcentajes aproximados de una pequeña probeta sometida a los siguientes tratamientos. En todos los casos, suponer que la probeta se ha calentado a 760°C durante el tiempo suficiente para conseguir una completa y homogénea estructura austenítica.

- a) Enfriar rápidamente a 350° C, donde se mantiene 10³ s y luego enfriar rápidamente (templar) hasta temperatura ambiente
- b) Enfriar rápidamente a 625 ° C, mantener a esta temperatura durante 10 s y luego enfriar rápidamente (templar) hasta temperatura ambiente.
- c) Enfriar rápidamente a 600° C, mantener a esta temperatura durante 4 s, enfriar rápidamente a 450°, mantener 100 s y templar a temperatura ambiente



Seleccione una:

- a. a) 100% bainita, b) 40% perlita, 60% bainita, c) 40% perlita 60% martensita
- b. a) 100% bainita, b) 50% perlita, 40% martensita, 10% austenita remanente, c)50% perlita, 50% bainita
- c. a) 100% perlita, b) 40% perlita, 60% bainita, c) 50% perlita, 50% bainita
- d. a) 100% perlita, b) 40% perlita, 60% bainita, c) 40% perlita 60% martensita

	La respuesta correcta es: a) 100% bainita, b) 50% perlita, 40% martensita, 10% austenita remanente, c) 50% perlita, 50% bainita			
◀ Titanio Videos				
		Parcial 2 (25%) ▶		
	Volver a: Informacion del ◆			